


System ochrony SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Tablica w wykonaniu p/t RW 3x12

W obwodach z modułami awaryjnymi przewód kontroli
napięcia wyprowadzić sprzed wyłącznika stycznikowego

System ochrony TN-S + wyl różnicowy

 BIURO PROJEKTOWE F.H.U. "ARMAX" Mirzec - Podborki 37 tel. (041) 274 - 99 - 22				
Nazwa obiektu : Budynek administracyjno - usługowy w Ozarowie.			Adres obiektu : Gm. Ozarów dz. nr ewid. 873, 874, 875, 876, 879/1	
Przedmiot : schemat tablicy TB			Skala :	Nr rys. 7
projektował :	Nazwisko :	Nr upr :	Uprawnienia :	Podpis :
Instalacja elektryczna	Jan Domagała	59/81	elektryczne	
- sprawdził :				
Data : 09.2009				