



UWAGA !!!
Usytuowanie płyty fundamentowej uzależnić od położenia szybu windy na parterze.

INWESTOR: GMINA OŻARÓW 27-530 Ożarów ul. Stodolna 1		Skala 1:50	SPIN-B
TEMAT: Przebudowa pomieszczeń istniejącego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy pod budowę windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych			Nr rys. 4W
RZUT PŁYTY FUNDAMENTOWEJ Ożarów ul. Mazurkiewicza 25 dz. nr 362/1			Data 09.2012
Branża	Projektant	Uprawnienia	Podpis
arch. konstr.	Zbigniew Doktor	227/KL/72	
arch. konstr.	Andrzej Zielonka	162/63,257,258/93	